

消火栓ボックス表示灯の瞬断に関するお知らせ

2008年3月10日

ニッタン株式会社

平素は弊社製品に格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

お客様にご使用いただいております弊社消火栓始動装置(STM1)から電源供給されている消火栓ボックス表示灯が1～2時間毎に一瞬(0.5秒程度)消灯することが判明しました。しかし、消火栓ポンプ始動時の点滅機能や供給電力などの基本機能は問題無いことを確認しております。従いまして今後も安心してご使用していただけますが、ご希望のお客様には、無償で改修又は改良型への交換をいたしております。

改修、交換などにつきましては、最寄りの弊社営業店までご連絡下さい。

対象となる製品：消火栓始動装置 STM1-60N-2A/4A

生産・出荷ロット：2004年11月～2008年1月分

お客さまには、改修・交換に際しましては大変ご迷惑をおかけいたしますことを、深くお詫び申し上げます。

今後は、より一層の品質向上に努めてまいりますので、引き続きご愛顧のほど、お願い申し上げます。

以上