

お客様へ重要なお知らせ

流水検知装置の警報用圧力スイッチ不具合についてお詫びとお知らせ

平素より格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、弊社が販売しておりますスプリンクラー設備等に用いる流水検知装置は、千住スプリンクラー株式会社に製造委託しているところですが、製造元より**2008年8月4日から2008年11月25日**までに製造した流水検知装置の警報用圧力スイッチが、製造工程上の不具合が原因で設置環境（低温になる場所など）において、警報時間が極端に遅れる、または発せられないことが社内にて判明したとの報告を受けました。

今回の不具合に関しては、既に総務省消防庁及び日本消防検定協会に報告し、その善後策について指導を仰いでおります。その結果が出次第、弊社は無償にて改修等の適切な処置を取らせていただく所存でございます。

弊社は、不具合品の出荷先を全て把握しておりますので、該当するお客様には、弊社担当者よりご連絡させていただきます。また、ご不明な点がございましたら、下記対応窓口までご連絡くださるようお願いいたします。

お客様には多大なご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。

不具合対象機種

製品名称	型式番号	本 体		圧力スイッチ(PAS-3)	
		製造番号	台数	製造番号	台数
NITTAN-NKV65	流第 13-1-1 号	00335 ~ 00354	20	10868 ~ 11294	20
NITTAN-NKV80	流第 13-2-1 号	03681 ~ 03810	130		130
NITTAN-NKV100	流第 13-3-1 号	04878 ~ 05077	200		200
NITTAN-NKV125	流第 13-4-1 号	00301 ~ 00320	20		20
NITTAN-NKV150	流第 13-5-1 号	00491 ~ 00520	30		30
NITTAN-SPV150	流第 20-20 号	00001 ~ 00027	27		27

お客様お問い合わせ先

ニッタン株式会社営業本部消装統轄グループ

電話 03 - 3468 - 1488

受付時間 月曜日～金曜日（祝日を除く）午前9時～午後5時